



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
GABINETE DO VEREADOR EDUARDO DO BLOG

LIDO

EM: ___ / ___ / ___

1º SECRETÁRIO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
PROTOCOLO LEGISLATIVO
PROCESSO Nº 3244/2022

SOLICITA AO EXECUTIVO MUNICIPAL INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO GP 179/2022 RECEBIDO EM RESPOSTA AO OFÍCIO PRE-LEG Nº 0159/2022 QUE, POR SUA VEZ, BUSCAVA ESCLARECIMENTOS ACERCA DOS RECURSOS FEDERAIS RECEBIDOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Os Vereadores Eduardo do Blog e Octávio Sampaio, Relator Geral e Presidente, respectivamente, da Comissão Especial de Transparência, infra-assinados, satisfeitas as formalidades regimentais, com base no Inciso XIV do Art. 78 da LOM, solicitam ao Executivo Municipal informações acerca da dos Recursos Federais recebidos do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Através do GP 179/2022, em resposta ao Ofício PRE-LEG nº 0159/2022, algumas questões acerca dos recursos federais recebidos do Ministério do Desenvolvimento Regional (R\$ 1.038.475,05) foram respondidas, restando, no entanto, certas dúvidas por parte da Câmara Legislativa. Assim sendo, vêm requerer as seguintes informações:

1. Requer apresentação dos cálculos realizados pelo Poder Executivo para que fosse alcançado o montante requerido de R\$ 1.038.475,04.
2. Requer a apresentação dos valores relativos aos projetos executivos elaborados e custeados pelos recursos federais provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional.
3. Quais são as datas estabelecidas para os pagamentos dos projetos executivos elaborados?
4. Requer explanação de gastos sobre o serviço de recomposição dos guarda corpos citados na resposta "5" do GP 179/2022.
5. Requer a explanação das pessoas jurídicas já contratadas para prestação de serviços que tiveram elaboração dos projetos executivos e para os que foram iniciados sem a necessidade dessa elaboração.

JUSTIFICATIVA

A atividade dos Vereadores contempla não só a função legislativa, mas também o exercício da fiscalização e do controle externo sobre a legalidade e sobre a adequação dos atos praticados pelo Poder Executivo, tal como previsto pelo Art. 31, §1º da CRFB/88, Art. 67 e 78, XIV da LOM.

Data do Documento: 01/06/2022 - 19:08:57
Data do Processo: 02/06/2022 - 07:35:04
Processo: 3244/2022

ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
2022009300420170324



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS
Gabinete do Prefeito



GP 460 /2022

Em 06 de julho de 2022

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, cordialmente, em atenção ao Ofício PRE-LEG nº 0375/2022 - Requerimento de Informação Protocolo Legislativo nº 3244/2022, que “Solicita ao Executivo Municipal informações complementares ao GP 179/2022 recebido em resposta ao ofício PRE-LEG nº 0159/2022 que, por sua vez, buscava esclarecimentos acerca dos Recursos Federais recebidos do Ministério do Desenvolvimento Regional, de autoria dos Vereadores Eduardo do Blog e Octavio Sampaio”, sirvo-me do presente para encaminhar, em anexo, o Ofício AEG nº 038/2022, do Assessor Especial de Governo, em resposta a Vossa solicitação. Outrossim, informo que o Ofício GP 179/2022 citado no Requerimento de Informação, não se refere à PRE-LEG 0159/2022, sendo necessário maiores esclarecimentos para melhor atendê-los.

Sendo o que se apresenta para o momento, apresento protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RUBENS BOMTEMPO
Prefeito



Exmo. Sr.

VEREADOR HINGO HAMMES

DD. Presidente da Câmara Municipal de Petrópolis



PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS

Gabinete do Prefeito

AEG nº 038/2022

Petrópolis, 01 de julho de 2022.

Assunto: Ofício PRE-LEG Nº 0375/2022

Exmo. Sr. Prefeito,

Tendo em vista o ofício ASJUR-GAP nº 223/2022, apresento a V. Excia. resposta ao ofício PRE-LEG nº 0375/2022 – requerimento de informação nº 3244/2022.

Com relação ao item 1, apresento a metodologia de trabalho, atentando que todos os itens fazem uso da tabela referencial SINAPI;

O material do item 1, apesar de projeto básico, possui detalhamento suficiente para execução;

As obras em questão, possuem periodicidade mensal de medição, assim, não tendo datas fixas, conforme a emissão da ordem de início de cada uma delas;

A PRELEG citada na ementa da presente PRELEG não é pertinente ao assunto.


Por fim, não houve contratação de prestador de serviço, para confecção dos projetos.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos com elevada estima e distinta consideração

Respeitosamente,

FELIPPE AUGUSTO DA CRUZ ROCHA
Assessor Especial de Governo

Exmo. Sr. Prefeito
RUBENS BOMTEMPO
Prefeito de Petrópolis



SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

DEFESA CIVIL



Formulário de Solicitação de Recursos Federais

UF: RJ	MUNICÍPIO: Petrópolis	SIMBOLOGIA:
DESASTRE: Tempestade Local/Convectiva - Chuvas Intensas		
DATA DA OCORRÊNCIA: 15/02/2022		

TIPO DE SOLICITAÇÃO

Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)

Desabrigados nº	Desalojados nº	Afetados nº
Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos diretamente causados pelo desastre.	Pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, precisaram desocupar seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que necessitam de intervenção pública para ações de resposta (excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, etc.
950	1200	120000

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:

Recuperação de margem de rio com execução de gabião na Aven da Barão do Rio Branco, próximo à rua Dr. Sebastião de Carvalho

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu a margem de rios devido à sobrelevação das águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo as vias que margeiam estes corpos hídricos. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
200000		180		205.230,40	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Recuperação de margem de rio com execução de gabião (20,00 m x 4,00m) - Conforme detalhamento em Planilha Excel Anexa				Serviço
	80	METRO QUADRADO	180	2.565,38	205.230,40

Meta 2:

Recomposição de margem de rio com execução de gabião na Rua Bingen, lado par., em frente ao Restaurante LUKAS

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu a margem de rios devido à sobrelevação das águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo as vias que margeiam estes corpos hídricos. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
200000		180		97.602,88	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Recomposição de margem de rio com execução de gabião (8,00 m x 4,00m) - Conforme detalhamento em Planilha Excel Anexa				Serviço
	32	METRO QUADRADO	180	3.050,09	97.602,88

Meta 3:

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu a margem de rios devido à sobrelevação das águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo as vias que margeiam estes corpos hídricos. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
200000		180		97.639,36	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do Item
1	Recomposição de margem de rio com execução de gabião (8,00 m x 4,00m) - Conforme detalhamento em Planilha Excel Anexa				Serviço
	32	METRO QUADRADO	180	3.051,23	97.639,36

Meta 4:

Recomposição de margem de rio com execução de gabião na Rua Bingen, lado ímpar

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu a margem de rios devido à sobrelevação das águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo as vias que margeiam estes corpos hídricos. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
200000		180		97.639,36	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do Item
1	Recomposição de margem de rio com execução de gabião (8,00 m x 4,00m) - Conforme detalhamento em Planilha Excel Anexa				Serviço
	32	METRO QUADRADO	180	3.051,23	97.639,36

Meta 5:

Recomposição de margem de rio com execução de gabião na Avenida Barão do Rio Branco, próximo ao nº 2280 e Centro

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu a margem de rios devido à sobrelevação das águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo as vias que margeiam estes corpos hídricos. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
200000		180		246.680,00	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do Item
1	Recomposição de margem de rio com execução de gabião (25,00 m x 4,00m) - Conforme detalhamento em Planilha Excel Anexa				Serviço
	100	METRO QUADRADO	180	2.466,80	246.680,00

Meta 6:

Recuperação de via pública com recomposição de pavimento asfáltico e Recomposição de margem de rio com execução de gabião na Servidão Pedro Voguel - Duarte da Silveira

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu a margem de rios devido à sobrelevação das águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo as vias que margeiam estes corpos hídricos. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
200000		180		146.657,76	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do Item
1	Recuperação de via pública com recomposição de pavimento asfáltico e Recomposição de margem de rio com execução de gabião (12,00 m x 4,00m) - Conforme detalhamento em Planilha Excel Anexa				Serviço
	48	METRO QUADRADO	180	3.055,37	146.657,76

Ponte de pedestres, guarda-corpo em metal na Av. Barão do Rio Branco, nº 2764

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		17.830,00	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em metal				Serviço
	20	METRO	180	891,50	17.830,00

Meta 8:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Av. Barão do Rio Branco, nº 2702

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		5.619,40	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira				Serviço
	20	METRO	180	280,97	5.619,40

Meta 9:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Av. Barão do Rio Branco, nº 918

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		5.619,40	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira				Serviço
	20	METRO	180	280,97	5.619,40

Meta 10:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Av. Barão do Rio Branco, nº 865

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		5.619,40	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira				Serviço
	20	METRO	180	280,97	5.619,40

Meta 11:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira

sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		2.809,70	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira				Serviço
	10	METRO	180	280,97	2.809,70

Meta 12:

Ponte de veículos, guarda-corpo em metal na Ligação Av. Barão do Rio Branco - Rua 13 de Maio

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		4.457,50	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de veículos, guarda-corpo em metal				Serviço
	5	METRO	180	891,50	4.457,50

Meta 13:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Av. Piabanha, nº 562

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		3.933,58	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira				Serviço
	14	METRO	180	280,97	3.933,58

Meta 14:

Ponte de veículos, guarda-corpo em concreto e metal na Rua João Xavier / Moinho Preto

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		17.618,60	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de veículos, guarda-corpo em concreto e metal				Serviço
	20	METRO	180	880,93	17.618,60

Meta-15:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em metal na Rua Blingen, nº 318

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

120000		180		12.481,00	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em metal				Serviço
	14	METRO	180	891,50	12.481,00

Meta 16:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua Bingen, nº 788

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		3.371,64	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira				Serviço
	12	METRO	180	280,97	3.371,64

Meta 17:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua Bingen, nº 936

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		3.933,58	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira				Serviço
	14	METRO	180	280,97	3.933,58

Meta 18:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua Bingen, nº 046

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		3.933,58	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira				Serviço
	14	METRO	180	280,97	3.933,58

Meta 19:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua Bingen, nº 054

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		2.247,76	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item

1	8	METRO	180	280,97	2.247,76
---	---	-------	-----	--------	----------

Meta 20:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua Bingen, nº 1405

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		1.966,79	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres				Serviço
	7	METRO	180	280,97	1.966,79

Meta 21:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua Bingen, nº 2054

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		1.966,79	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira				Serviço
	7	METRO	180	280,97	1.966,79

Meta 22:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em metal na Rua Roberto da Silveira, em frente ao Clube Petropolitano.

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		17.830,00	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em metal				Serviço
	20	METRO	180	891,50	17.830,00

Meta 23:

Ponte de veículos, guarda-corpo em balaustres na Rua Roberto da Silveira, nº 43

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		1.919,36	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de veículos, guarda-corpo em balaustres				Serviço
	8	METRO	180	239,92	1.919,36

Cerca/guarda-corpo em metal na Praça da Liberdade

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		17.830,00	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Cerca/guarda-corpo em metal				Serviço
	20	METRO	180	891,50	17.830,00

Meta 25:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Av. Koeler, nº 260

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		5.619,40	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira				Serviço
	20	METRO	180	280,97	5.619,40

Meta 26:

Ponte de veículos, guarda-corpo em balaustres na Rua 13 de Maio nº 20

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		4.798,40	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de veículos, guarda-corpo em balaustres				Serviço
	20	METRO	180	239,92	4.798,40

Meta 27:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua da Imperatriz, nº 17

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurança de pedestres que circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas		Período de execução (em dias)		Valor total (R\$) da Meta	
120000		180		5.619,40	
Item	Qtde.	Unid.	Período de execução (em dias)	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$) do item
1	Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira				
	20	METRO	180	280,97	5.619,40

VALOR TOTAL R\$ 1.038.475,04